



Pflegeanleitung für TerraWay®

Reinigung:

TerraWay Oberflächen sind je nach Verschmutzungsgrad regelmäßig mittels Besen abzukehren. Hartnäckige oder starke Verschmutzungen können mittels Wasserstrahl oder im Extremfall mit einem Hochdruckreiniger (max. 80 bar-Kaltwasser) beseitigt werden.

Winterdienst:

Die Schneeräumung kann mittels Schieber bzw. Schneeschild erfolgen, allerdings müssen diese mit Gummi- oder Kunststoffkanten versehen sein. Bei Vereisung kann Streusalz eingesetzt werden. Der kurzfristige Einsatz von Splitt ist möglich, jedoch sollte das Streugut nach dem Ende der Glätte wieder beseitigt werden, damit die Oberfläche nicht unnötig aufgeraut wird. Der Einsatz von Schneeketten kann zu Beschädigungen der Oberfläche führen, es wird daher davon abgeraten. Bei der Verwendung der Räumfahrzeuge ist auf die Belastbarkeit der TerraWayfläche sowie des Unterbaues zu achten.

Verwitterung:

Das Produkt TerraWay® basiert auf zweikomponentigem Epoxidharz und unterliegt einem zeitabhängigem Vergilbungsprozess. Epoxidharz ist eingeschränkt UV-stabil und wird an der Oberfläche abgenutzt. Dadurch kommt nach 3 – 6 Monaten die natürliche Farbe des verwendeten Splittes zur Geltung. *Um ein Abmehlen zu vermeiden, empfehlen wir nach ca. 5 Jahren eine Stabilisierung der Belagsoberfläche: Beim sogenannten "Top Coating" wird die Oberfläche des TerraWay Belages mit einem dünnflüssigen Kunstharzanstrich stabilisiert um ein Absanden der obersten Körner zu reduzieren. Der Zustand wird dadurch konserviert bzw. haltbar gemacht.*

Befahrung:

Der TerraWay Belag ist bei einer Einbaudicke von 4 cm für die gelegentliche Befahrung mit Fahrzeugen, die eine Luftbereifung haben, geeignet. Der Belag ist nicht für Abstützungen bei Kranarbeiten geeignet. Die Befahrung mit Metallrädern (zB. Palettenwagen) oder Fahrzeuge mit Hartgummirädern, die am Stand drehen (zB. Stapler), bedürfen eine Abdeckung zB. mit Schuttablenden, um das Ausbrechen einzelner Steine zu verhindern.

Hitze:

Der TerraWay Belag hat Brandbeständigkeit A2, ist also unbrennbar. Allerdings kann es bei Hitzeentwicklung direkt über dem Belag (zB. Feuerschalen) zu Verfärbungen kommen.

Kontakt

Steinbauer Development GmbH
Favoritenstraße 50
1040 Wien
☎ 01/5058011
✉ office@steinbauer.co.at

Bankverbindung: Raika Schallaburg
IBAN: AT69 3247 7000 0012 1780
SWIFT Code: RLNWATW1477
UID Nummer: ATU 56996424
FN 233174d